



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

**ПРЕДПИСАНИЕ № Б4/230-3162**

об устранении нарушений требований промышленной безопасности

" 06 " июля 2017г.

по адресу:

308000. г.Белгород,  
ул.Победы, д.77.  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22.06.2017 г. № Б4/230-3162, проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородский государственный художественный музей» (сокращенное наименование ГБУК «Белгородский государственный художественный музей»), место нахождения: 308000. г.Белгород, ул.Победы, д.77 с 10 час. 00 мин. 04.07.2017г. по 16 час. 00 мин. 06.07.2017г., в части контроля за выполнением требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» " на стадии эксплуатации. Контроля и надзора за соблюдением требований безопасности в электроэнергетике, соблюдения обязательных требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Адрес юридического лица: Государственное бюджетное учреждение культуры "Белгородский государственный художественный музей" 308000. г.Белгород, ул.Победы, д.77. (ИНН:3125013434, ОГРН: 1023101675596)

Директор ГБУК «Белгородский государственный художественный музей» Лукьянова Татьяна Александровна

**Лица, проводившие проверку:**

Шабанов Михаил Михайлович -

государственный инспектор отдела котлонадзора, государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора;

Чернышова Оксана Викторовна -

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области.

**При проведении проверки присутствовали:**

Лукьянова Татьяна Александровна -

директор ГБУК «Белгородский государственный художественный музей»;

Денисов Иван Гуреевич -

главный инженер ГБУК «Белгородский государственный художественный музей»;

Зубков В.П. -

начальник службы эксплуатации ООО «Белгородсоюзлифтомонтаж»

В результате плановой выездной проверки ГБУК «Белгородский государственный художественный музей», в части соблюдения требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» выявлено 2 (два) нарушения, а части контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений,

сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащённости приборами учета используемых энергетических ресурсов выявлено 2 два ) нарушения.

На основании акта-проверки № Б4/230-3162 от 06.07.2017, руководствуясь «Положением о федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 года № 401 (с изм. и доп.) и Постановлением «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза №407 от 13.05.2013 года, Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» мы, Шабанов Михаил Михайлович- государственный инспектор отдела котлонадзора, государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора, Чернышова Оксана Викторовна государственного инспектора отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области.

### ПРЕДПИСЫВАЕМ:

Представителю юридического лица ГБУК «Белгородский государственный художественный музей» (308000. г.Белгород, ул.Победы, д.77) директору ГБУК «Белгородский государственный художественный музей» Лукьяновой Татьяне Александровне организовать устранение выявленных нарушений:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, его номер; номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Объект надзора, на котором нарушены требования безопасности	Срок устранения нарушения
1.	В машинном помещении лифта рег.№ 1-2830 перегорела лампочка освещения.	Ст. 4 п.3.1. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов». Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824.	лифт рег.№ 1-2830	06.08.2017
2	На штурвале лебедки лифта рег.№ 1-2830 отсутствует указатель направления движения кабины «Вверх-вниз».	Ст. 4 п.3.1. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов». Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824.	лифт рег.№ 1-2830	06.08.2017
3	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям в энергоустановках.	п.1.8.9 Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6. Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г. п. 2.1.13. «Правила техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей» (ПТБ ТУи ТС).	ИТП, ЭЛЕКТРОЦИТОВ АЯ, ГБУК «Белгородский государственный художественный музей» (ГОРОД БЕЛГОРОД, УЛИЦА Победы, д.77)	04.09.2017
4	Отсутствует оперативный журнал.	п.1.8.9 Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Феде-	ИТП, ЭЛЕКТРОЦИТОВ АЯ, ГБУК «Белгородский государственный	04.09.2017

		<p>рации от 13.01.2003 N 6. Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г. П.9.1.55. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок». – Введ.603-10-01. - утверждены приказом Минэнерго РФ № 115 от 24.03.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России №4358 от 02.04.2003 г.</p>	<p>художественный музей» (ГОРОД БЕЛГОРОД, УЛИЦА Победы, д.77)</p>	
--	--	--	---	--

Об устранении нарушений и выполнении предписания направить информацию в Отдел котлонадзора, государственного строительного надзора и надзора за подъемными сооружениями по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора в срок 04.09.2017 по адресу: индекс, город Белгород, ул. Студенческая, д.18 и факсимильным сообщением по телефону 8 (4722) 34-04-46

Предписание № Б4/230-3162 от 06.07.2017 составлено на 3 страницах в 3 экземплярах. Для подтверждения выполнения предписания представить следующие сведения: Копию лицензии, фотоматериалы: Письменное уведомление.

Проверка выполнения предписания будет проведена в рамках внеплановой проверки: в 3-4 квартале 20 17 г. (квартал, месяц)

Вам представлено право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор отдела котлонадзора, государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями по Белгородской области

 М.М. Шабанов

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области

 О.В. Чернышова

Предписание получил(а):

Директор ГБУК «Белгородский государственный художественный музей»  
Лукиянова Татьяна Александровна

" 06 " июля 20 17 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе получения предписания:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)